



Dėmesio! Keičiamas GRIGRI 2

Liečia visus autoblokuojančius saugojimo nusileidimo įrenginius GRIGRI 2's (D14 2O, D14 2G, D14 2B) kurių serijinio produkto numerio pirmieji penki skaitmenys yra intervale nuo 10326 iki 11136



D14 2O



D14 2G



D14 2B

Priežastis

Petzl aptiko, kad smarkiau paspaudus GRIGRI 2 saugojimo-nusileidimo įtaiso rankenėlę, kai rankenėlė naudojama sumažinti blokavimą leidžiantis ar saugant, ji gali likti užstrigusi pilnai atidarytoje pozicijoje (pav.1)



Pav.1

Kai rankenėlė lieka užstrigusi atidarytoje pozicijoje, tuomet įtaisas nebeveikia kaip autoblokuojantis. Pažeistas įtaisas veikia kaip paprastas saugojimo-nusileidimo įtaisas trinties pagrindu (kaip tubos stiliaus įtaisas). Naudojant prietaisą pagal instrukcija privalo būti virvę laikanti ranka, todėl saugumo prasme pavojaus nėra, tačiau sunku kontroliuoti nusileidimo greitį.

Pagal įrangos patikros reglamentą – jei įtaiso negali naudoti pilnai pagal instrukciją prietaisą rekomenduojama nebe naudoti.

Gamintojo Petzl atsakas

Petzl produktų vartotojų saugumas – svarbiausias šioje situacijoje, todėl Petzl nusprendė imtis šių priemonių:

- padidinti visų GRIGRI 2 įtaiso rankenėlės stiprumą, kurių serijinis produkto numeris nuo 11137.
- **atšaukti visus GRIGRI 2 įtaisy, kurių serijinio produkto numerio pirmieji penki skaitmenys yra intervale nuo 10326 iki 11136 ir pakeisti į atnaujintus ir patikimus GRIGRI2.**

Ką turiau daryti?

Kreipkitės į šalies oficialų Petzl distributorių

Lietuvoje

Jei turite klausimų susijusių šiuo klausimu arba turite GRIGRI2 prietaisą

Rašykite info@montismagia.lt

Skambinkite: +370 699 12400

UAB "Montis magia", www.montismagia.lt

Senasis GRIGRI

Senesnės kartos GRIGRI prietaisas neturi šios problemos, todėl nėra susijęs su šiuo pranešimu.

Jei Jūs turite GRIGRI 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B), kurių serijinio produkto numerio pirmieji penki skaitmenys yra intervale nuo 10326 iki 11136

Susisiekite su UAB "Montis magia" info@montismagia.lt , 869912400

